


Sodablæser - varenr 90 52 386

Betjening

1. Bær beskyttelsesudstyr: åndedrætsværn (P2), øjenbeskyttelse, høreværn og handsker under blæsning.
2. Fyld beholderen med tør "Soda Blasting Media". For optimal funktionalitet må beholderen maksimalt fyldes 3/4. Våd eller fugtig soda kan tilstoppe apparatet og forårsage funktionsfejl.
3. Tilslut sodablæseren til trykluftssystemet.
4. Justér kompressorens tryk til den påkrævede værdi.
5. Peg dysen mod det ønskede sted og start sodablæsning ved at trykke aftrækkeren i bund. Test først effekten ved at blæse på en mindre synlig del af emnet.
6. Øg den generelle ydelse ved at justere/optimere trykket og afstanden til emnet.
7. Efter sodablæsningen fjernes soda støv fra emnet fx med en blæsepistol eller ved støvsugning. Hvis emnet skal males efter sodablæsningen, er det en god ide at rense det grundigt.



Dimensioner

A	196.2 mm	C	ø 130 mm	E	30 °	G	ø 22.6 mm
B	235.1 mm	D	43 mm	F	73.6 mm		1/4 " BSP



P.Lindberg
MASKINFORRETNING A/S